



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

さび & 白華 除去剤

サンパワー # 1 5 0 0

用 途

金属製型枠のさび取り、コンクリートノロの除去
コンクリート製品の汚れ落とし、マーク消し、白華の除去

主 成 分

アルカリ土類金属化合物、腐食抑制剤、特殊混合酸

使 用 方 法

1. 型枠のさび取りの場合
 - ①原液1 に対し、水1 ～3 ぐらいに（錆の程度により割合を変えて下さい）希釈し型枠をどぶ付け、又はブラシ等で塗布して下さい。特に錆がひどい場合原液をウェスにつけ、錆をこすり取って下さい。
 - ②さび除去後、水又は中和剤（20 倍希釈）で洗って下さい。
サンパワー1 5 0 0 はさび止め剤ではありません、さびが除去されますと金属表面素地をきれいに出しますので、さびが発生し易くなります。さび取り後、型枠を使用しないで保管する場合には、防錆剤を使用して下さい。
2. コンクリートノロの除去の場合は、さび取りよりも濃度を高く御使用下さい。
3. 製品の汚れ落とし（型枠のさびが製品に転移したものなど）、マーク消しの場合
ウェス、スポンジ等にサンパワー1 5 0 0 をつけ製品をこするようにして汚れを取って下さい。
特に汚れがひどい場合は製品に塗って30分ぐらいして、水洗いして下さい。
使用倍率は、原液～10倍ぐらいです。
4. コンクリート製品の白華を除去する場合は原液～3倍ぐらいで使用して下さい。
白華を除去した後、水洗いし乾燥後塗布型白華防止剤エフロフリーO (OUT) を塗布するとさらに効果的です。

荷 姿 20 kg ポリ容器（中和剤 1 kg 付き）
 4 kg ポリ容器（中和剤 200 g 付き）